



## GEL REMOVEDOR

Es un auxiliar de procesos de repintado que permite la eliminación rápida y eficaz de pinturas viejas. De carácter universal, es altamente efectivo en una serie de revestimientos: esmaltes sintéticos, esmaltes epoxi, esmaltes poliuretánicos, lacas para madera, lacas automotrices, entre otros. Asimismo es recomendado tanto para superficies de madera como de metales ferrosos y no ferrosos. Usado convenientemente no afecta los sustratos a despintar lo que representa una gran ventaja frente a otros mecanismos de remoción de pintura, principalmente los basados en el uso de abrasivos. Esto lo hace indicado para el despintado sobre superficies que deben mantenerse inalterables: vidrio, piezas de metal que serán barnizadas, etc.

### Usos recomendados

Despintado de puertas, ventanas, marcos, muebles, etc. tanto de madera como metálicos.

Evita el lijado y la formación de polvo.

Despintado de maquinarias, equipos e instalaciones. Especialmente recomendado en tareas de mantenimiento por su capacidad de remover todo tipo de esmaltes.

Remoción de lacas, fondos, primers, etc. Asegura la eliminación de pinturas viejas sin atacar, mecánica ni químicamente, las superficies a repintar.

### Aplicación

Aplicar con pincel una capa de gel removedor de aproximadamente 1/2 mm. de espesor. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos hasta que se aprecie el total ampollado de la pintura en el caso del esmalte o el ablandamiento en el caso de las lacas.

Retirar con una espátula los restos de pintura, junto con el removedor.

En el caso de los metales enjuagar con abundante agua y finalmente limpiar la superficie con un paño embebido en thinner o aguarrás asegurándose que no quedan, sobre la superficie, restos de removedor que pudieran afectar la adherencia de la pintura a aplicar.

En el caso de las maderas limpiar la superficie con un paño embebido en aguarrás, efectuando la misma verificación que en el caso anterior.

### Precauciones de seguridad

- Inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
- No arrojar al desagüe.

**INCENDIO:** Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

**DERRAMES:** Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.



¿Tenés alguna duda?  
TE AYUDAMOS!

**3417463297**

---

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)